

资质申请 信息	单位名称	二九一南方地质环境工程（广东）有限公司					
	资质类别	地质灾害治理工程施工甲级			资质等级	甲级	
	单位性质	企业	所属行政区	佛山市	统一社会信用代码	91440607192073895F	
专业技术 人员	专业类别		高级（人）	中级（人）	初级(人)	其他(人)	合计(人)
	资源与环境类相关 专业技术人员(人)		15	16	2	1	34
	土木水利类相关 专业技术人员(人)		1	17	1	1	20
	合计(人)		16	33	3	2	54
设 备 仪 器	类别	单位	数量	类别	单位	数量	
	全站仪	台/套	2	凿岩机	台/套	2	
	水准仪	台/套	2	探地雷达	台/套	1	
	锚杆锚索钻机	台/套	1	其他	/	*	

业绩列表（甲级资质申请时填写）

序号	业绩项目名称	业主单位	完成时间 (年月)	工作主要内容	合同额 (万元)	项目 级别
1	顺德区大良街道大良顺峰社区卫生站后山坡和知青楼侧挡土墙后土体塌陷地质灾害应急处理工程	佛山市顺德区大良街道国土城建和水利局	2019.9.20	顺峰社区卫生站后山坡土体裸露，大雨冲刷时易发生土体崩塌，拟挂网喷浆处理；顺峰社区知青楼侧挡土墙后土体发生塌陷，需修建集水井、清理排水沟、回填塌陷、坡脚人行道进行围蔽等应急处理工作。	38	二级
2	迪庆州香格里拉市金江镇安乐村安乐河泥石流治理工程第2合同段建设工程	香格里拉市国土资源局	2019.11.25	护岸堤、排导槽、谷坊坝、排导工程	561.9307	一级
3	广东省四会市石狗镇石狗村庵江组滑坡地质灾害治理项目	四会市自然资源局	2020.4.7	削坡减载、坡脚挡土墙、锚索框架梁、截排水及坡面植草绿化等	215.0353	二级

4	乳源瑶族自治县乳桂线云门寺附近采石场矿山地质环境恢复治理工程	乳源瑶族自治县土地整治管理中心	2020.6.10	主要工作内容为:道路工程、土石方工程、排水沟、挡土墙、花池、绿化工程等	34.1696	二级
5	南雄市界址镇大坑村委会松山村后山滑坡隐患点防治工程	南雄市界址镇人民政府	2020.12.22	主要有挖土方;C20混凝土截水沟、排水沟;C25片石混凝土挡土墙;C25格构梁,植草绿化等。	48.8901	二级
6	南雄市古市镇三角岭村侧滑坡地质灾害治理工程	南雄市古市镇人民政府	2020.12.23	主要有土石方、截水沟、挡土境、格构梁等。	22.6227	二级
7	广东省博罗县罗浮山黄龙古观滑坡群地质灾害治理工程	广东省罗浮山风景名胜区管理委员会	2021.5.31	土石方开挖+人工挖孔桩+袖阀管注浆+护栏+截排水沟+坡面植被绿化等治理工程	1162.31	一级
8	华南地区铀矿地址勘探设施“十二五”退役整治二期工程(291大队101矿点、114矿床、231矿点、235矿点、275矿点、2405矿床、7401矿点、7404矿点)施工	广东省核工业地质局二九一大队	2021.12.3	无水坑口治理、有水口治理、废(矿)石堆治理等	1842.7511	一级
9	乳源瑶族自治县乳城镇健民村委青岗村滑坡地质灾害	乳源瑶族自治县土地整治管理中心	2021.12.09	清除松散土体、挡土墙、框架格构、错	114.5441	二级

	害治理工程			杆、植生混泥土、截排水沟等		
10	广东省韶关市南岭山区地质灾害治理及生态修复工程（南雄）工程项目	南雄市土地储备中心	2022.1.8	修建截排水沟、钢筋混凝土挡土墙、锚杆、格构梁、边坡修整挖土石方、绿化工程喷混植草等	564.8182	一级
11	广东省化州市新安镇梨垌村委会其岭尾门口劈东南侧山体崩塌地质灾害隐患点治理工程	化州市自然资源局	2022.7.20	工程范围包括新安镇其岭尾山体西侧四级陆坎和东侧四级陡坎的边坡，整体长约300米，宽约80米，面积约13000平方米	646.3708	一级
12	乳源瑶族自治县武警中队后山边坡地质灾害治理工程	乳源瑶族自治县土地整治管理中心	2022.7.28	青除松散土体、挡土墙、道路硬化、排水沟、绿化恢复等	41.8902	二级