

资质申请 信息	单位名称	广东明源勘测设计有限公司				
	资质类别	地质灾害治理工程施工资质			资质等级	甲级
	单位 性质	企业	所属 行政区	广东河源	统一社会 信用代码	91441600771885062H
专业技术 人员	专业类别	高级(人)	中级(人)	初级(人)	其他(人)	合计(人)
	资源与环境类相关 专业技术人员(人)	8	16	3	1	28
	土木水利类相关 专业技术人员(人)	5	14	3	1	23
	合计(人)	13	30	6	2	51
设备 仪器	类别	单位	数量	类别	单位	数量
	全站仪	台/套	14	凿岩机	台/套	2
	水准仪	台/套	3	探地雷达	台/套	1
	锚杆锚索钻机	台/套	2	其他	/	58

业绩列表

序号	业绩项目名称	业主单位	完成时间 (年月)	工作主要内容	合同额 (万元)	项目 级别
1	紫金县龙窝镇第二中学后山地质灾害隐患点治理（一期）	紫金县自然资源局	2019年10月	施工	552.3	一级
2	龙川县黄石镇龙江麻茶坳崩塌地质灾害治理工程	龙川县黄石镇人民政府	2020年4月	施工	29.9	二级
3	龙川县黎咀镇珠头石小学滑坡地质灾害治理项目	龙川县黎咀镇人民政府	2020年8月	施工	49.94	二级
4	和平县东水中学滑坡地质灾害治理项目	和平县自然资源局	2021年2月	施工	1829.88	一级
5	白蕉镇思源路中特文武学校北侧崩塌地质灾害治理工程	珠海市斗门区白蕉镇人民政府	2021年2月	施工	580	一级
6	东源县新回龙镇甘背塘村项目滑坡地质灾害工程治理	东源县自然资源局	2021年4月	施工	523.01	一级
7	紫金县龙窝镇第二中学后山地质灾害隐患点治理（二期）	紫金县自然资源局	2021年12月	施工	296.81	二级
8	广东省龙川县龙母镇永和学校崩塌地质灾害治理项目	龙川县龙母镇人民政府	2022年5月	施工	167.96	二级
9	《惠州市惠阳区地质灾害防治三年（2020-2022年）行动方案》地质灾害治理工程	惠州市惠阳区自然资源局	2022年10月	施工	841.85	一级
10	龙川县廻龙镇廻龙中学后山	龙川县廻龙镇人	2023年1月	施工	167.1	二级

	边坡崩塌地质灾害治理项目	民政府				
11	龙川县廻龙镇罗南村坪上崩塌地质灾害治理项目	龙川县廻龙镇人民政府	2023年1月	施工	32.68	二级
12	清远市清城区2021年度在册地质灾害隐患点治理工程	清远市自然资源局清城分局	2023年5月	施工	1783.97	一级
13	韶关市殡仪馆滑坡治理工程	韶关市殡仪馆	2023年9月	施工	207.55	二级